



Thermo-hygromètre

ETH 8001

Dimensions du boîtier : 102 x 136 x 19 mm

Alimentation : station 1 pile LR03

Le thermo-hygromètre sert à afficher la température et l'humidité de l'air à l'endroit de son installation. Il est idéal pour mettre dans les pièces où sont stockées les cartouches de masques.

L'afficheur bien ordonné permet une indication simultanée des valeurs de température et hygrométrie.

Caractéristiques techniques

- Indicateur de confort
- Sauvegarde de valeur extrême pour température et humidité de l'air
- Plage de mesure d'humidité de l'air intérieur : de 20 à 95 %

L'idéal pour stocker vos cartouches dans une pièce : entre -10 à +50°C et inférieur à 75% d'humidité.